



CONTRATO DE SUMINISTRO
Procedimiento Abierto según
Instrucciones Internas de Contratación
Procedimiento número 139

NOTA DE CORRECCIÓN.

Siendo las 10:30 horas del día 19 de diciembre de 2016, se reúnen en las oficinas de ITER, S.A., en Granadilla de Abona, Tenerife, el Órgano de Valoración del procedimiento de contratación con número 139 tras advertir un error en el pliego de prescripciones técnicas que rige la contratación.

La correcta configuración del cuadro de características técnicas es la siguiente:

ITEM	Cantidad (Uds.)
Tornillo A/4 T-Din 912 M08X016	58500
Tornillo A/4 T-Din 912 M08X020	39600
Tornillo A/4 T-Din 7380 M06X055	52800
Tornillo A/4 T-Din 933 M06X016	4400
Tornillo A/4 T-Din 933 M06X020	4400
Arandela A/4 Din 6798 M06	26400
Arandela A/4 Din 6798 M08	22000
Arandela A/4 Din 125 M06	58500
Arandela A/4 Din 125 M08	39600
Tuerca A/4 Din 934 M06	22000
Tuerca A/4 Din 934 M08	4400
Arandela plana Ala Ancha A/4 Din 9021	60.000

En base en todo lo anterior, se acuerda:

1. **Aprobar** la corrección señalada.
2. **Proceder a la publicación** de la referida corrección.

En Granadilla de Abona, a 19 de diciembre de 2016.